

対策一覧表

平成29年4月時点

【三島小中学校】

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	村道大浦線	カーブミラーの見通しが悪い	ミラーの向きを調整	村	H25
2	村道浜岩下4号線	カーブミラーの見通しが悪い	ミラーの向きを調整	村	H25

【竹島小中学校】

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
3	村道竹島線	カーブミラーの見通しが悪い	ミラーの向きを調整	村	H25

【大里小中学校】

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
4	イノクチ川	当河川にかかる橋梁の手すりがなく危険	手すり設置工事实施 降雨時は通学路を変更	村	H26
5	村道大里線	カーブミラーの見通しが悪い	「左右確認」サイン版を設置	村	H25
6	村道大里線	道路路肩に大きな落差があり転落の危険	防護柵設置工事实施	村	H26
7	村道大里線	カーブ区間のガードレール継ぎ目箇所が開きがあり転落の危険	防護柵設置工事实施	村	H26
8	県道片泊大里港線	県道と村道交差部(三叉路)のカーブミラーの破損	道路反射鏡設置工事实施	村	H26
9	県道片泊大里港線	カーブミラーの見通しが悪い	ミラーの向きを調整	村	H26
10	村道大里線	大雨時に土砂の流出があり危険	降雨時は通学路を変更	村	H25

11	村道大里1号線	三叉路であり左右の見通しが悪く危険	道路反射鏡設置工事实施予定	村	H29
12	村道大里1号線	左右の見通しが悪い	「とまれ」サイン版を設置	村	H25
13	村道大里1号線	左右の見通しが悪い	「左右確認」サイン版を設置	村	H25
14	村道大里1号線	転落防護柵の腐食があり危険	防護柵設置工事实施	村	H26
15	県道片泊大里港線	橋梁基礎が洗掘され危険	基礎部補強工事实施	村	H27
16	宮向川	法面保護工が浸食され路肩決壊の危険	ブロック積工事实施	村	H27
17	村道大里1号線	道路陥没箇所があり危険	道路補修工事实施	村	H27

【片泊小中学校】

番号	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
18	県道片泊大里港線	側溝蓋が無い箇所があり危険	道路補修工事实施	県	H25
19	県道片泊大里港線	側溝蓋が無い箇所があり危険	道路補修工事实施	県	H25
20	県道片泊大里港線	側溝蓋が無い箇所があり危険	道路補修工事实施	県	H25
21	県道片泊大里港線	側溝蓋が無い箇所があり危険	道路補修工事实施	県	H25
22	県道片泊大里港線	見通しが悪い	「左右確認」サイン版を設置	県	H25
23	県道片泊大里港線	見通しが悪い	「左右確認」サイン版を設置	県	H25
24	県道片泊大里港線	側溝蓋が無い箇所があり危険	道路補修工事实施	県	H25

別添 1

25	県道片泊大里港線	見通しが悪い	道路補修工事实施	県	H25
26	県道片泊大里港線	見通しが悪い	道路補修工事实施	県	H25
27	県道片泊大里港線	見通しが悪い	道路補修工事实施	県	H25
28	県道片泊大里港線	見通しが悪い	道路補修工事实施	県	H25
29	県道片泊大里港線	側溝蓋が無い箇所があり危険	道路補修工事实施	県	H25
30	県道片泊大里港線	見通しが悪い	道路補修工事实施	県	H25
31	県道片泊大里港線	見通しが悪い	区画線(外側線)工事实施	県	H25
32	県道片泊大里港線	見通しが悪い	区画線(外側線)工事实施	県	H25
33	県道片泊大里港線	がけ崩れ	通学路には影響ないため経過観察	村	H25
34	県道片泊大里港線	見通しが悪い	区画線(外側線)工事实施	村	H25


【硫黄島地区 通学路マップ】

通学路対策箇所図




【竹島地区 通学路マップ】

通学路対策箇所図



【大里地区 通学路マップ】

通学路対策箇所図



【片泊地区 通学路マップ】

通学路対策箇所図

