

三島村 子供の移動経路/通学路等の 交通安全プログラム

～子供の移動経路/通学路等の安全確保に関する取組の方針～

令和4年3月

三島村 子供の移動経路/通学路等の安全推進会議

1. プログラムの目的

平成24年に全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、各学園の通学路で関係機関が連携して緊急合同点検を実施し、以降、着実かつ効果的に対策を推進するために、関係機関の連携体制において、「三島村通学路交通安全プログラム」を策定して、これに基づき、通学路の交通安全対策を実施してきました。通学路に加えて、令和元年には、未就学児等が日常的に移動する経路等に関し、関係者が連携して緊急合同点検を実施し、各主体が必要な対策を実施してきたところです。

二つの取組に基づき、交通安全対策の効果を高め、効率よく実行していくため、「三島村通学路交通安全プログラム」を踏襲しつつ、上述の未就学児の移動経路に係る緊急合同点検で必要となった対策箇所等を加えた「三島村 子供の移動経路/通学路等の交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係者が連携して、地域の子供の移動経路の安全確保を図っていきます。

2. 子供の移動経路/通学路等の安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、子供の移動経路に関係する機関等による「子供の移動経路/通学路等の安全推進会議」を設置しました。本プログラムは、その他の関係者等の意見も聴きつつ、この会議で策定しました。

- | | |
|----------------|------------|
| ・ 三島村教育委員会 | ・ 三島村経済課 |
| ・ 三島村総務課 | ・ 三島村民生課 |
| ・ 各学園長 | ・ 各学園PTA会長 |
| ・ 硫黄島駐在所 | |
| ・ 鹿児島県鹿児島地域振興局 | |


3. 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に子供の移動経路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し実施し、子供の移動経路の安全性の向上を図っていきます。

[子供の移動経路安全確保のためのPDCAサイクル]



(2) 定期的な合同点検

○合同点検の実施時期等

- ・ 村内の全学園を1年に1回、合同点検を実施します。
- ・ 実施時期は、積雪時の危険箇所の把握が必要であることから、夏期と冬期を交互に行います。
- ・ 効率的・効果的に合同点検を行うため、子供の移動経路安全推進会議において、重点課題を設定し、合同点検を実施します。

○合同点検の体制

- ・ 地区ごとに、学園、（近隣隣の未就学児関係施設）、保護者、道路管理者、警察、自治会等が参加する合同点検を行います。

(3) 対策の検討

- ・ 合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

(4) 対策の実施

- ・ 対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

- 合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、
 - ・ 地域住民へのアンケートの実施
 - ・ 車両と歩行者の離隔を測定など、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施します。

(6) 対策の改善・充実

- ・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

4. 箇所図、箇所一覧表の公表

- ・校区ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために工区ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【別添資料】

別添① 対策一覧表

別添② 対策箇所図

三島村 子供の移動経路交通安全プログラム 対策一覧表

【三島竹島学園】

令和3年9月4日

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度 点検における 小学校番号
1	通学路	村道竹島線	三島村竹島35番地地先	カーブで見通しが悪い	道路反射鏡の設置	三島村	令和3年度	三島竹島学園1
2	通学路	村道竹島線	三島村竹島34-8番地地先	カーブで見通しが悪い	草刈り、除草対策	三島村	令和3年度	三島竹島学園2
3	通学路	村道竹島線	三島村竹島52番地地先	4方向から車が来るため危険	道路反射鏡の設置	三島村	令和3年度	三島竹島学園3
4	通学路	村道本道線	三島村竹島50-1番地地先	側溝に蓋がなく危険	蓋版の設置	三島村	令和3年度	三島竹島学園4
5	通学路	村道本道線	三島村竹島41番地地先	塀ブロックが崩れそうで危険	撤去工	三島村	令和3年度	三島竹島学園5
6	通学路	村道竹島線	三島村竹島20-6番地地先	コケが生えており滑りそうで危険	草刈り、除草対策	三島村	令和3年度	三島竹島学園6
7	通学路	村道竹島線	三島村竹島21-2番地地先	坂道で急であり、滑りそうで危険	舗装工	三島村	令和4年度	三島竹島学園7

【三島硫黄島学園】

令和3年9月4日

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度 点検における 小学校番号
1	通学路	村道大浦線	三島村硫黄島141-1番地地先	側溝に蓋がなく危険	蓋版の設置	三島村	R3年度	三島硫黄島学園1
2	通学路	村道宇都村線	三島村硫黄島67番地地先	塀ブロックが崩れそうで危険	撤去工	三島村	R3年度	三島硫黄島学園2
3	通学路	村道硫黄島上村線	三島村硫黄島90-60番地地先	草木が茂っており見通しが悪く危険	草刈り、除草対策	三島村	R3年度	三島硫黄島学園3
4	通学路	村道大浦線	三島村硫黄島80-1番地地先	草木が茂っており見通しが悪く危険	草刈り、除草対策	三島村	R3年度	三島硫黄島学園4
5	通学路	村道東温泉線	三島村硫黄島217-7番地地先	草木が茂っており見通しが悪く危険	草刈り、除草対策	三島村	R3年度	三島硫黄島学園5
6	通学路	村道東温泉線	三島村硫黄島225-34番地地先	草木が茂っており見通しが悪く危険	草刈り、除草対策	三島村	R3年度	三島硫黄島学園6

【三島大里学園】

令和3年9月11日

番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	令和3年度 点検における 小学校番号
1	通学路	村道浜向線	三島村黒島44-5番地地先	河川増水時は危険	舗装工、標識設置工	三島村	R4年度	三島大里学園1
2	通学路	村道浜向線	三島村黒島44-3番地地先	河川増水時は危険	歩道工	三島村	R4年度	三島大里学園2
3	通学路	村道浜向線	三島村黒島98-2番地地先	見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置	三島村	R3年度	三島大里学園3
4	通学路	村道浜向線	三島村黒島45番地地先	見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置	三島村	R3年度	三島大里学園4
5	通学路	村道大里1号線	三島村黒島31-2番地地先	見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置	三島村	R3年度	三島大里学園5
6	通学路	村道大里1号線	三島村黒島32番地地先	見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置	三島村	R3年度	三島大里学園6
7	通学路	村道大里1号線	三島村黒島15-3番地地先	見通しが悪く危険	路面標示工	三島村	R3年度	三島大里学園7
8	通学路	村道宮後線	三島村黒島65-15番地地先	見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置	三島村	R3年度	三島大里学園8

【三島片泊学園】


令和3年9月11日

[illegible]

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図

別添 2


【三島竹島学園】



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図

別添 2


【三島硫黄島学園】



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図

別添 2

【三島大里学園】




本村は、未就学児が日常的に集団で移動する経路はない。(保育所・地域型保育事業所・認定こども園・へき地保育所はない)

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図

別添 2

【三島片泊学園】



本村は、未就学児が日常的に集団で移動する経路はない。(保育所・地域型保育事業所・認定こども園・へき地保育所はない)